








COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Stato di consistenza dell'impianto di distribuzione gas

Di seguito viene riportato lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione gas alla data del 31/12/2008:

-  n° 1 cabina di prelievo, riduzione e misura del gas prelevato dal metanodotto SNAM;
-  n° 8 cabine di riduzione finali;
-  n° 4 cabine di regolazione e misura industriale;
-  n° 1 centralina di alimentazione impianto di protezione catodica;
-  ml. 18.409,50 di rete 4° specie in acciaio di cui ml. 542,00 in polietilene;
-  ml. 1.024,00 di rete di 6° specie in acciaio;
-  ml. 14.058,00 di rete di 7° specie in acciaio di cui ml. 154,00 in polietilene.